



Barniz con modificación poliuretánica, de muy fácil aplicación, excelente nivelación y alto brillo. Está formulado para conferir la mejor protección a la madera, contra el agua, el sol y los cambios de temperatura.



RENDIMIENTO: De 10 a 14 mts² por litro y por mano. Puede variar según rugosidad, absorción y temperatura de la superficie.



SECADO: En condiciones normales de temperatura y humedad (25° C, 50% HRA), seca entre 3 y 5 horas, dejando transcurrir 8 horas entre manos. Secado final en 24hs.



DILUCIÓN: Si se aplica a pincel o rodillo, diluir de ser necesario con hasta un máximo de 10% con aguarrás mineral. A soplete, diluir con hasta un 25%.



CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: Evitar aplicar con temperaturas menores de 10C° y mayores de 35C°, evitar el sol directo, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de secado, revolver muy bien la pintura antes de usar. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.



SEGURIDAD: Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección (mascarilla, antiparras y guantes). Base solvente inflamable, no exponer al fuego o fuentes de calor intenso, inflamable de segunda categoría, no apagar con agua, emplear anhídrido carbónico o polvo químico. Limpiar con aguarrás rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras. Contacto con la piel lavar con agua y jabón. Salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y llamar al médico. No ingerir, en caso de ingestión efectuar consulta médica.
Centro de Intoxicación: C.A.B.A 0800 444 8694 - NOROESTE 0800 333 0160



APLICACIÓN: Se puede aplicar con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una paleta agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de evitar incorporar aire.



TERMINACIÓN: Brillante



USOS: Producto ideal para la protección y embellecimiento de todo tipo de maderas, dado que cumple con las más severas exigencias de los ambientes marinos, como con las necesidades de los barnices para exterior o interior utilizados en el hogar y la obra.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

En el caso de maderas ya pintadas: Se deberá lijar suavemente, eliminando el polvillo y aplicar luego 2 o 3 manos de barniz con un oreo de 8 horas entre ellas. En el caso que existieran partes flojas, éstas deberán eliminarse por medio de espátula o cepillo de cerda.

En el caso de maderas nuevas: Es conveniente aplicar una primera mano, diluida hasta un 30% con aguarrás mineral, permitiendo un oreo de 6 horas antes de aplicar la segunda mano. Lijar suavemente y aplicar 2 o 3 manos más de barniz con un oreo de 8 horas entre ellas.

